

3. Các biện pháp xử lý đối với hình thức cấp nước trạm cấp nước TT, hộ gia đình không đảm bảo vệ sinh chung hoặc có các xét nghiệm không đạt:


II. Kết quả kiểm tra vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình.

Thông tin chung	Tổng số hộ		459
	Số hộ có nhà tiêu		459
	Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS)		459
	Tỷ lệ % hộ có nhà tiêu HVS		100%
	Số hộ có nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo		4
	Số hộ có nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo		0
Chi tiết một số loại nhà tiêu	Nhà tiêu tự hoại	Tổng số nhà tiêu	319
		Số nhà tiêu HVS	319
		Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu tự hoại)	100%
		Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	4
		Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo	0
	Nhà tiêu thấm dội nước	Tổng số nhà tiêu	24
		Số nhà tiêu HVS	24
		Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu thấm dội nước)	100%
		Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	0
		Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo	0
	Nhà tiêu hai ngăn	Tổng số nhà tiêu	116
		Số nhà tiêu HVS	116
		Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu hai ngăn)	100%
		Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	0
		Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo	0
	Nhà tiêu chìm có ống thông hơi	Tổng số nhà tiêu	0
		Số nhà tiêu HVS	0
		Tỷ lệ % HVS (so với tổng số nhà tiêu chìm)	0
		Số nhà tiêu HVS mới được xây dựng trong kỳ báo cáo	0
		Số nhà tiêu HVS bị xuống cấp thành nhà tiêu không HVS trong kỳ báo cáo	0
	Loại khác	Số lượng nhà tiêu	0
		Tỷ lệ % (so với tổng số hộ gia đình)	0


Phần III. Nhận xét: Không.

Phần IV. Kiến nghị: Không

NGƯỜI BÁO CÁO


Lương Thị Huyền

PHÓ TRƯỞNG TRẠM


Lương Thị Huyền